








| L | D |
|---|---|
| 600 | 300-500 |
| 1200 | 600-1100 |
| 1500 | 800-1400 |
| 1800 | 900-1600 |
| 2400 | 1000-2200 |










| L | D |
|---|---|
| 600 | 300-500 |
| 1200 | 600-1100 |
| 1500 | 800-1400 |
| 1800 | 900-1600 |
| 2400 | 1000-2200 |





















| | | | |
|---|---|---|---|
| Option 1: | 6000K | 5000K | 4000K |
| Option 2: | 5000K | 4000K | 3000K |
| Option 3: | 6000K | 4500K | 3000K |




1.2M...

| 1 | 2 | 3 | Power(W) |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 50 |
| ON | — | — | 42 |
| — | ON | — | 36 |
| — | — | ON | 28 |

1.5M...

| 1 | 2 | 3 | Power(W) |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 60 |
| ON | — | — | 50 |
| — | ON | — | 42 |
| — | — | ON | 32 |

1.2M...

| 1 | 2 | 3 | Power(W) |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 45 |
| ON | — | — | 38 |
| — | ON | — | 32 |
| — | — | ON | 26 |

1.5M...

| 1 | 2 | 3 | Power(W) |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 45 |
| ON | — | — | 38 |
| — | ON | — | 32 |
| — | — | ON | 26 |